

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第八批 2025 年 6 月 15 日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3NX202506050012	吴忠市青铜峡市叶盛镇正闸村六组村民养了大约 30 头牛，牛粪露天堆放，臭味扰民。	青铜峡市	群众身边的生态环境问题	经核查： 群众反映的地点位于青铜峡市叶盛镇正闸村六组（原席庙 3 队、正闸村席庙村 2007 年合村并组为正闸村），现有养殖户 2 家，共养殖肉牛 31 头，其中席某养殖肉牛 21 头、王某养殖肉牛 10 头。2 家养殖户东侧、南侧为农田，西侧为农田道路，北侧为非常住户 1 户，在 2 家养殖户周围 150 米外为居民点，有住户 65 户。2025 年 6 月 6 日，青铜峡市相关部门对席某、王某的养殖场地及周边区域环境进行了核查，养殖场四周不存在牛粪堆积情况。同时，对养殖户周边居民点有无异味进行实地调查，先后走访了 18 户居民，其中 7 户距离养殖场较近的居民反映有时能闻到养殖场散发的臭味，11 户距离养殖场较远的居民反映闻不到臭味。	部分属实	席某、王某对各自养殖场区域内的环境进行全面清理，将圈舍内的干牛粪进行压实处理。	一是青铜峡市叶盛镇人民政府督促席某、王某对各自养殖场区内的环境进行全面清理，将圈舍内的干牛粪进行压实处理，并用灭蝇药对养殖区内外进行全面灭杀。 二是青铜峡市叶盛镇畜牧站工作人员使用除臭剂对养殖场区内外开展了全面消毒，抑制细菌滋生。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
2	D3NX202506050014	吴忠市盐池县麻黄山乡采油五厂营盘山作业区 14 转污水处理设施未封闭，臭味扰民，管线破损导致污水外漏。	盐池县	群众身边的生态环境问题	经核查： 1. 群众反映的“营盘山作业区 14 转污水处理设施未封闭，臭味扰民”问题不属实。6 月 6 日，盐池县相关部门到现场核查，群众反映的“营盘山作业区 14 转”全称为营盘山作业区黄 14 接转注水站，属于中国石油天然气股份有限公司长庆油田分公司第五采油厂营盘山作业区，位于盐池县麻黄山乡胶泥湾行政村冯崾峁自然村。经现场核查发现，营盘山作业区黄 14 接转注水站生产过程中污水处理设施均使用可移动盖板进行封闭，营盘山作业区黄 14 接转注水站工作人员对污水处理设施进行检修期间需打开盖板进行作业，待检修完毕后随即封闭盖板。经走访营盘山作业区黄 14 接转注水站附近 2 户常住户反映也未闻到刺激性臭味。同时，吴忠市生态环境局盐池分局于 2025 年 6 月 6 日委托宁夏净时代环保有限公司对该站无组织废气非甲烷总烃、臭气浓度进行了检测，检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）限值要求。 2. 群众反映的“管线破损导致污水	不属实	无	无	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人处理情况
					外漏”问题不属实。联合调查组人员现场对营盘山作业区黄 14 接转注水站周边管线进行了人工排查和无人机航拍巡检，未发现任何管线破损和污水外漏情况，同时与营盘山作业区负责人核实，该站 2025 年以来未发生管线破损、污水外漏等情况。					
3	D3NX202506030039	盐池县宝塔工业园区同飞煤业公司将 10 万吨左右煤矸石填埋在厂区内。	盐池县	涉及公共利益的生态环境问题	经核查： 群众反映的“同飞煤业公司”全名为宁夏同飞煤业有限公司，因市场行情原因，该公司于 2022 年 3 月停产至今。厂区储煤棚内现存煤矸石、煤泥约 2 万吨，均为该公司停产前洗选作业产生。2019 年该公司在新建一座 2 万平方米封闭式储煤棚施工过程中，为稳固立柱地基，将洗选的约 4000 吨煤矸石作为储煤棚基础垫层，填充面积约 1500 平方米。	基本属实	委托具备资质的第三方专业机构对该企业厂区内受填充影响的区域及周边土壤、地下水进行采样检测评估工作，并完成该填充区域使用煤矸石填充地基的长期环境安全性和技术可行性评估论证工作。根据检测评估结果，依法依规对企业的行为予以查处和处置。	一是吴忠市生态环境局盐池分局于 6 月 9 日委托具备资质的第三方专业机构，对厂区内受填充影响的区域及周边土壤、地下水进行采样检测评估。 二是 6 月 9 日委托具备资质的第三方专业机构对该填充区域使用煤矸石填充地基的长期环境安全性和技术可行性进行评估论证。 三是根据检测评估结果，盐池县将依法依规对企业的行为予以查处和处置。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人处理情况
4	X3NX202505310003	李某、冯某等人长期在盐池县麻黄山和后洼地区进行非法采矿盗取石油，2023年9月左右，冯某将矿井泥浆和油泥，共计一万多吨，运送至刘记洼石膏（宁夏乾源矿业）矿上掩埋，污染环境。	盐池县	群众身边的生态环境问题	经核查： 1. 群众反映的“李某、冯某等人长期在盐池县麻黄山和后洼地区进行非法采矿盗取石油”问题不属实。群众反映的“麻黄山和后洼地区”实为盐池县麻黄山乡及其所辖后洼行政村。对麻黄山乡区域内油井通过企业自查、部门核查的方式进行排查，未发现非法采矿盗取石油问题。 2. 群众反映的“2023年9月左右，冯某将矿井泥浆和油泥，共计一万多吨，运送至刘记洼石膏（宁夏乾源矿业）矿上掩埋，污染环境”问题正在核实。宁夏盐池乾源石膏矿业有限公司位于盐池县麻黄山乡胶泥湾行政村，该公司共设置4个采区，其中，1号采区设置排土场一处，于2016年启用，2020年底停止回填排土；2号采区未开采未设置排土场；3号采区设置排土场一处，于2015年启用，2022年6月停止回填排土；4号采区设置排土场一处，于2015年启用，目前仍在使用。联合调查组对排土场回填区域进行排查，未发现钻井泥浆和油泥堆放及填埋痕迹。目前，还需进一步核查。	第一个问题不属实，第二个问题正在核实	无	一是吴忠市生态环境局盐池分局于6月10日委托长春建工勘测规划设计有限公司宁夏分公司、宁夏嘉博测绘科技有限公司，对1号、3号、4号排土场回填区域做进一步钻孔勘查，目前勘查工作正在推进中。 二是根据钻孔勘查结果，采取相应措施进行处置。如存在填埋泥浆和油泥行为，吴忠市生态环境局盐池分局将依法依规进行查处。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
5	X3NX202506050005	同心县丁塘镇湾段头村与八方村交汇处东干渠边的 110 亩基本农田被宁夏大华砧业有限公司违规占用建设商砧站，原料露天堆放造成扬尘污染，生产废料污染水体。	同心县	群众身边的生态环境问题	经核查： 1. 群众反映的“同心县丁塘镇湾段头村与八方村交汇处东干渠边的 110 亩基本农田被大华砧业违规占用建设商砧站”问题不属实。6 月 6 日，同心县相关部门到现场开展核查，经现场勘测，宁夏大华砧业有限公司建设拌合站共计使用土地面积 72.9 亩，其中，实际使用已审批土地面积 56.62 亩、超审批土地面积 16.28 亩。群众所反映的“同心县丁塘镇湾段头村与八方村交汇处东干渠边的 110 亩基本农田”的问题实为上述宁夏大华砧业有限公司使用的 72.9 亩土地。经核查，超审批土地面积 16.28 亩土地用途为工业用地，不涉及占用永久基本农田，符合丁塘镇湾段头村村庄规划，同心县综合执法局拟对宁夏大华砧业有限公司超用地审批范围建设的行为依法依规予以处理。 2. 群众反映的“原料露天堆放造成扬尘污染”问题不属实。经现场核查，宁夏大华砧业有限公司拌合站处于建设阶段，拌合站内共在 2 个作业区堆放生产原料，易产生扬尘的原料已全部进仓存放，不易产生扬尘的原料暂存于厂区，已用防尘网苫盖，防尘措施符合环评要求。	不属实	无	无	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人处理情况
					3. 群众反映的“生产废料污染水体”问题不属实。宁夏大华砷业有限公司位于丁塘镇湾段头村东北方向固海扬水干渠东干渠西侧，通过对东干渠沿线排查，未发现排污口，渠边全程安装防护网，未发现破损痕迹和排放生产废水现象。经核查，宁夏大华砷业有限公司拌合站建设的4个沉淀池、2个蓄水池均已采取防渗措施，沉淀池、蓄水池内有存水，水体感官良好、无异味。沉淀池的存水来源于冲洗运输车辆产生的废水，蓄水池的存水来源于自来水补给及沉淀池处理后的水，且沉淀池、蓄水池存水均用于后续生产使用，不进行外排。					
6	D3NX202506050026	吴忠市同心县下马关镇白家滩村罗某违规建设养猪场，有3个露天臭水池，粪便随意乱堆，臭味扰民。	同心县	群众身边的生态环境问题	经核查： 1. 群众反映的“下马关镇白家滩村罗某违规建设养猪场”问题不属实。6月6日，同心县相关部门到现场开展核查，经核查，白家滩村村民罗某于2019年10月24日注册同心县鸿鑫养殖家庭农场，该农场2020年3月30日取得《建设项目环境影响登记表》，2020年9月22日取得《同心县鸿鑫家庭养殖农场设施农业项目用地的批复》（下政发〔2020〕365号），该养猪场各项审批手续齐全，所有设施建设地点均在备案用地范围	部分属实	要求该养殖户严格落实粪污日产日清制度，杜绝粪污积存现象。同时，采取加装化粪池篷盖、定期喷洒灭蚊蝇药剂等措施，从源头降低臭味的产生，有效改善养殖场环境质量。	一是同心县下马关镇人民政府要求该养猪场负责人于6月13日前对1200立方米化粪池加装篷盖。 二是同心县下马关镇人民政府要求该养猪场负责人当天立即对目前堆存的生猪粪便进行了清理，同时要求今后要做好生猪粪便日产日清工作，保证养	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					内，不存在违规建设养猪场问题。 2. 群众反映的“有 3 个露天臭水池，粪便随意乱堆，臭味扰民”问题属实。经现场核查，该养猪场内建有 3 个化粪池用于存放生猪粪便，化粪池容积分别约为 200 立方米、960 立方米、1200 立方米，上述 3 个化粪池均存放着生猪粪便。其中，200 立方米和 960 立方米化粪池用彩钢板篷盖，臭味较轻；1200 立方米化粪池未进行篷盖，臭味较大；核查时，200 立方米化粪池旁露天堆积约 2 立方米生猪干粪便，臭味较轻。相关部门现场走访询问了养猪场周边居住的 9 户群众，2 户表示有味道，7 户表示无味道。			殖场日常卫生清洁。		