

中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改公开情况一览表

(第十二批 2025 年 6 月 19 日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
1	D3NX202506090046	吴忠市利通区利通北街悦江南小区南侧的吴忠市巨星贸易有限公司，晚上十一点后加工生产塑料制品，臭气扰民。	利通区	群众身边的生态环境问题	经核查：吴忠市巨星贸易有限公司日常生产中原织机（40 台）、切缝机（4 台）、拉丝机（1 台）及配套废气处理设备（光氧活性炭一体机）在正常运行时会产生高温气体和异味，若车间窗户未关闭会导致厂区内异味明显，厂区周边 10 米外无明显异味。利通区古城镇于 6 月 11 日委托吴忠市科信环境检测公司对吴忠市巨星贸易有限公司生产作业期间废气臭气进行检测，检测位置为厂区外四址及悦江南小区 5 号楼南侧，检测结果显示“吴忠市巨星贸易有限公司厂界无组织废气臭气浓度检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 恶臭污染物厂界标准值要求”。	部分属实	吴忠市巨星贸易有限公司在生产期间确保废气处理设备正常运行、废气达标排放。	一是该企业主动提出搬迁计划，目前，已租赁扁担沟镇同利村厂房，将有序完成新厂房水电等基础设施改造和设备安装调试，旧厂房只保留 4 台切缝机作编织袋半成品使用。二是在搬迁工作未完成前，该企业承诺夜间 10 点后生产时关闭车间窗户，生产期间确保废气处理设备（光氧活性炭一体机）正常运行，废气达标排放。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
2	X3NX202506090004	吴忠市利通区柴园城中早市每日清晨5时至13时经营，商贩高音喇叭叫卖、车辆鸣笛、人群喧哗等噪声，影响学校及周边居民。	利通区	群众身边的生态环境问题	经核查：柴园城中早市夏季营业时间为上午7时至中午13时，冬季营业时间为上午8时至中午12时，早市营业期间，人员密集且人声嘈杂喧哗，部分商贩为招揽顾客使用高音喇叭叫卖，加之工作日早高峰出行车辆较多，道路拥堵个别车辆鸣笛，噪声对附近小区居民生活和学校教学活动造成影响。	属实	利通区东塔寺乡柴园村股份经济合作社与商户签订规范经营告知书，明确商户经营义务。规范商户经营时间，安排专人常态化开展巡查。设置提示牌，对不文明行为进行提示。	一是东塔寺乡人民政府、利通区综合执法局于6月10日，向吴忠市利通区东塔寺乡柴园村股份经济合作社下发限期整改通知书，要求其加强市场管理，及时处理噪声问题。二是东塔寺乡人民政府于6月10日，在该早市主入口显眼位置悬挂严禁使用高音喇叭叫卖等横幅4条，在主要通道交叉口设置立式禁噪提示牌2处，对不文明行为进行提示。三是吴忠市利通区东塔寺乡柴园村股份经济合作社于6月11日，安排专人常态化开展巡查，并与200余户商户签订规范经营告知书，明确商户经营义务、责任与违规处置条款，进一步规范商户经营行为。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
3	X3NX202506090005	吴忠市利通区上桥镇肉牛养殖场附近盐环定三泵站填埋建筑垃圾、生活垃圾、粉煤灰，路面用粉煤灰填，扬尘影响养殖环境。	利通区	群众身边的生态环境问题	经核查：群众反映的养殖场附近的盐环定三泵站实为吴忠市利禾肉牛养殖专业合作社，该合作社场区进出道路两侧及场区内分散堆积建筑垃圾、生活垃圾，建筑垃圾来源于企业对原始地貌场地平整、建设过程中产生的石块。场区路面铺垫少量粉煤灰，车辆经过时扬尘较大，影响周边养殖环境。	属实	利通区农业农村局、扁担沟镇党委和政府对接垃圾、粉煤灰进行清运。	6月11日，利通区农业农村局、扁担沟镇党委和政府，组织人员及装载机、双桥卡车等6台工程机械，对该养殖场内生活垃圾及路面粉煤灰进行清运处理，清理出的生活垃圾交由宁夏中科国通新能源有限公司进行处理，清理出的粉煤灰交由吴忠市融和环境科技有限公司进行处理。截至6月13日，现场生活垃圾、路面粉煤灰已清理完毕。	已办结	无
4	D3NX202506090056	青铜峡市峡口镇巴闸村三队有一皮革厂往外排污水，污水流到附近农田，导致农作物生长受损，且污水臭味扰民。	青铜峡市	群众身边的生态环境问题	经核查：1.群众反映的“巴闸村三队有一皮革厂往外排污水”问题不属实。青铜峡市峡口镇巴闸村三队农田，附近有皮革加工企业3家，其中青铜峡市林盛皮毛有限责任公司、青铜峡市金顺皮革有限责任公司位于巴闸村三队，青铜峡市盛祥裘革制品有限公司位于巴闸村十队。3家企业生产经营时间均为每年4月至12	部分属实	对巴闸村三队污水处理站东侧管道检查井进行重新选址改造，消除污水外溢现象发生；对受污染土壤进行换填，换填深度不低于50cm,并根据测土配方增施有机肥,达到耕种条件。	一是峡口镇人民政府对农作物受损的农户按照当年损失面积予以补偿，目前补偿已发放到位。二是青铜峡市住房和城乡建设局和峡口镇人民政府在6月18日完成对巴闸村三队污	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					月，3家企业的生产废水均采用收集池收集，沉淀后拉运处理。2025年之前3家企业生产废水全部拉运至峡口镇南干沟治理污水处理厂进行处理。2025年4月8日，宁夏水投青铜峡水务有限公司宝德华陆污水处理厂与3家企业签订废水拉运处置协议，负责3家企业生产废水拉运处理，现场检查拉运台账记录清晰完整，未发现废水违规处置情况。 2.群众反映的“污水流到附近农田，导致农作物生长受损，且污水臭味扰民”问题属实。经现场核查，溢入农田的污水来源于峡口镇巴闸村三队污水处理站的生活污水。该污水处理站东西两侧有3根排污管道汇入集污池，其中东侧1个汇入口，西侧2个汇入口，西侧最高汇入口敷设高程与东侧污水管道检查井口存在0.97米高差（西高东低），当污水处理站集污池液位高于东侧污水管道检查井口时，导致东侧污水管道内的污水通过检查井外溢至农田，造成东侧污水管道三个检查井及一个集积污井周边部分农作物生长受损，且产生异味扰民。			水处理站东侧管道检查井进行重新选址改造，消除污水外溢现象发生。 三是峡口镇人民政府对受污染土壤进行换填，换填深度不低于50cm，并根据测土配方增施有机肥，达到耕种条件，预计6月30日前完成。		

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
5	D3NX202506090045	青铜峡市瞿靖镇繁殖场一队有一养猪场，臭味扰民。	青铜峡市	群众身边的生态环境问题	经核查：该养殖户在用圈舍1栋，存栏生猪34头，养殖户陈某对猪舍粪污清理不及时，未按照粪污处理要求进行覆盖腐熟，防蝇除臭力度不够，粪污发酵产生异味，影响周边群众生活。	属实	养殖户及时清理粪污并定期做好灭蝇消杀等工作，有效消除养殖产生的异味。	一是养殖户陈某已于6月11日，对粪污进行清理并完成灭蝇消杀等工作，有效消除养殖产生的异味。 二是养殖户陈某将34头生猪已全部出栏。鉴于近期市场行情低迷，养殖户已停止养殖、不再补栏。 三是青铜峡市良种繁殖场于6月11日，组织工作人员对周边常住户完成全覆盖走访，主动向住户通报整改措施及成效，广泛听取住户对臭味治理的意见建议，积极争取群众对整改工作的理解与支持。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
6	D3NX202506090002	青铜峡市青铜峡镇余桥新村有一垃圾中转站，散发臭味，影响周边居民。	青铜峡市	群众身边的生态环境问题	经核查： 该垃圾中转站自 2025 年 5 月 10 日投运以来累计转运垃圾 775.25 吨，交由宁夏中科国通新能源有限公司处理。产生异味的主要原因为受宁夏中科国通新能源有限公司近期一期维修、二期扩建等影响，6 月 4 日至 8 日农村生活垃圾转运不及时，加之气温升高，一定程度上影响周边居民生活环境。	属实	对中转站积压垃圾压缩清理，对中转站的地面、设备、转运车辆等进行全面清洗消杀。	一是宁夏康洁为民环卫工程有限公司青铜峡分公司于 6 月 11 日，全面完成站内积压垃圾压缩清理工作，并对 19 辆转运车辆进行全面消杀冲洗。 二是青铜峡市市政管理服务中心于 6 月 11 日，对转运站的地面、设备等进行全面清洗，对操作间、压缩设备等进行全面消杀，防止细菌滋生。	已办结	无
7	D3NX202506020018	宁夏金昱元化工集团有限公司在其南侧后山上的固废填埋场内，擅自往下多挖 5 米填埋固废，造成地下水污染。	青铜峡市	群众身边的生态环境问题	经核查： 1. 群众反映的“擅自往下多挖 5 米填埋固废”问题不属实。吴忠市生态环境局青铜峡分局执法人员于 6 月 10 日对宁夏金昱元资源再生有限公司填埋场（南渣场）的环评批复验收资料等进行核查，并开展实地踏勘，同时，委托方宁夏四维空间工程咨询有限公司对填埋场进行认定测量，填埋场高程与填埋场渗滤液池（顶端为填埋场防渗层）外地坪标高差结果约为 11 米，符合环评及批复等文	不属实	无	无	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					件要求的下挖深度 8 至 11 米范围，不存在擅自往下多挖 5 米填埋固废的情况。 2. 群众反映的“造成地下水污染”问题不属实。吴忠市生态环境局青铜峡分局于 2025 年 4 月 30 日委托宁夏中科精科检测技术有限公司对填埋场周边 3 个地下井水质进行监督性监测，除东侧监测井在监测期间干涸无水，不具备采样监测条件外，现场对上游西侧（对照井）和下游北侧地下井开展监测，监测报告（NJDT-HJ-(1)-2025-271）显示上游西侧监测点（对照井）的浑浊度、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、氟化物检测结果均超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求，其余因子的监测结果符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求；下游北侧监测点除浑浊度检测结果超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值以外，其余因子的监测结果均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值要求。结合填埋场环境影响评价“填埋场 20 米未见地下水，填埋场地与监测井相比处于较高地势，填埋场					

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					挖深约 9 米，根据分析推断，距地下水埋深约 15 米左右，填埋场泄露后通过约 15 米的砂质泥岩层后才能到达地下水位”及宁夏金昱元资源再生有限公司在填埋场施工前开展的地下水环境质量调查报告（宁精环检[1]字 2020 第 349 号）和 2025 年第一季度地下水自行监测报告，该区域在建设前浑浊度等 6 项监测因子监测结果已超过《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准限值，与此次监测结果接近，说明该地本底值偏高，因此不存在造成地下水污染的问题。					
8	D3NX202506090057	盐池县盐州人家小区内建设电信网络塔，怀疑辐射污染，盐池县城北造林不浇水。	盐池县	群众身边的生态环境问题	经核查： 1. 群众反映的“吴忠市盐池县盐州人家小区内建设电信网络塔，怀疑辐射污染”问题不属实。2024 年 9 月 23 日，中国移动宁夏分公司和中国电信宁夏分公司共同委托中塔建设科技有限公司对盐州人家小区内网络信号塔进行电磁辐射环境监测，并出具监测报告。报告显示，在基站正常工作状态下，其周围敏感点功率密度平均值为 0.0003-0.2935uw/cm²，所有监测点位电磁监测结果均符合《电磁环境控制限值》	不属实	无	无	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人处理情况
					(GB8702-2014)和辐射环境保护管理导则《电磁辐射环境影响评价方法与标准》(HJ/T10.3-1996)相关要求。 2. 群众反映的“盐池县城北造林不浇水”问题不属实。盐池县生态林场管护采取微喷带滴灌持续补水,2025年以来累计浇水118万方;各造林中标公司养护片区分别于3月下旬、5月中旬完成拉水浇灌共2次;各植树造林机关单位养护片区于5月中旬完成拉水浇灌1次。目前,城北防护林生态治理区林木总体长势良好,但因近段时间持续干旱少雨,部分树坑表层土壤墒情不好。					
9	D3NX202506090047	盐池县王乐井乡狼洞沟村,周一至周五有人将煤矿上产生的废油桶、胶皮、胶管暂存在村部斜对面蓝色大棚内,夜间将垃圾倾倒在附近沟内。	盐池县	群众身边的生态环境问题	经核查: 1. 群众反映的“吴忠市盐池县王乐井乡狼洞沟村,周一至周五有人将煤矿上生产的废油桶胶皮、胶管暂存在村部对面蓝色大棚内”问题部分属实。经现场核查,张某于2023年5月29日至2025年5月28日租用宁东基地煤炭储运港场地,用于筛选工程煤,租赁合同到期后,张某对租用的宁东基地煤炭储运港场地进行清理,共清理出钢筋1吨、废木屑等一般固废12吨,因无法及时寻找到垃圾场进行处理,于6月2日至6月6日	部分属实	将一般固废拉运至宁夏德善节能环保科技有限公司进行处理,	张某于6月11日,将青贮池内存放的钢筋、废木屑等一般固废和养殖场围墙西南拐角堆放少量的建筑垃圾拉运至宁夏德善节能环保科技有限公司进行处理,剩余钢筋进行回收。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					私自拉运至狼洞沟村东沟张某自家养殖场砖混结构的青贮池内暂存，并使用防尘网进行遮盖，未造成污染。群众反映问题中蓝色大棚为张某自家养殖场的饲料棚，里面存放饲草料以及养殖设备，未发现存放煤矿上生产的废油桶、胶皮、胶管等。 2. 群众反映的“夜间将垃圾倾倒在附近沟内”问题不属实。经对养殖场及周边附近的沟渠进行巡查，除养殖场外西南拐角堆放少量的建筑垃圾外，周边区域的沟渠内未发现倾倒垃圾现象。					
10	D3NX202506090044	盐池县冯记沟乡回六庄村强记滩自然村，修铁路时在草原留下两个坑，坑面积约二百亩，坑内填埋电厂粉煤灰。	盐池县	群众身边的生态环境问题	经核查： 群众反映的“两个坑”分别为宁夏臻美天然气有限公司固废处理场项目、盐池县驰远工贸有限公司固废处理场项目，盐池县驰远工贸有限公司在项目运营期间，在二类填埋场内回填煤矸石、粉煤灰等一般工业固废，并于2022年11月封场复垦，符合环评审批要求。宁夏臻美天然气有限公司在项目建设期间，在环评要求自然防渗的基础上，自行铺设2毫米复合土工膜，组织了环保竣工验收，并回填煤矸石、粉煤灰等一般工业固废。目前，已对宁夏臻美天然气有限	属实	吴忠市生态环境局盐池分局委托第三方专业机构对该区域环境风险进行评估论证，进一步核实回填可行性，并根据评估结果，督促企业落实主体责任，妥善做好后续整改工作。	一是吴忠市生态环境局盐池分局于6月13日，委托宁夏天净时代环保有限公司对宁夏臻美天然气有限公司固废填埋场地下水及周边土壤进行取样监测，核实环境影响情况。 二是吴忠市生态环境局盐池分局于6月16日，组织宁夏环境科学研究院实地考察，并按	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人处理情况
					公司固废填埋场地下水及周边土壤进行取样监测，核实环境影响情况。由于该区域地下水水位较深，该区域周边 3 口取样监测井均未出水。第三方专业机构正在对该区域环境风险进行评估论证，进一步核实回填可行性。			程序委托开展调查评估		
11	D3NX202506090049	盐池县冯记沟乡金池子自然村有一个采砂场，使用地下水洗砂，破坏生态环境。	盐池县	群众身边的生态环境问题	经核查：群众反映的“吴忠市盐池县冯记沟乡金池子自然村”实为吴忠市盐池县冯记沟乡金渠子自然村，该村有 2 家采砂场，分别为盐池县安鑫达建材有限公司、盐池县益多弘达矿业有限公司，两家公司营业执照和采矿许可证等手续齐全。盐池县安鑫达建材有限公司生产用水为自来水，2025 年用水量为 4022 立方米，建筑用砂产量为 24436 吨，单位产品用水量为 0.164 方/吨，符合相关行业用水标准；盐池县益多弘达矿业有限公司生产用水为拉运冯记沟乡马儿庄村部南边 500 米处排碱坑水，2025 年用水量为 22045.55 立方米，建筑用砂产量为 136760 吨，单位产品用水量为 0.161 方/吨，符合相关行业用水标准。以上 2 家企业均未发现取用地下水洗砂行为。	不属实	无	无	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人处理情况
12	D3NX202506090024	盐池县惠安堡镇梁台村风力发电的风车噪声扰民。	盐池县	群众身边的生态环境问题	经核查：盐池县中赢正源老盐池村分散式风电项目靠近梁台自然村的有2台风电机组，分别是F11号机组和F12号机组，F11号机组北侧500米内有4户居民，F12号机组东南侧500米处有2户居民。经调阅该项目《环境影响评价报告表》，梁台自然村属《声环境质量标准》（GB3096-2008）Ⅰ类区域。6月11日，吴忠市生态环境局盐池分局委托吴忠市科信环境检测有限公司对风电场F11号风电机组北侧及F12号风电机组东南侧距离最近的4户居民居住地开展噪声监测，两处风电机组昼间噪声监测值为41-45dB，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）Ⅰ类区域标准限值（昼间噪声限值为55dB）要求；夜间噪声监测值为46-51dB，高于《声环境质量标准》（GB3096-2008）Ⅰ类区域标准限值（夜间噪声限值为45dB）要求。根据《风力发电场设计规范》（GB51096-2015）要求，夜间噪声排放最大声级不应超过相应区域限值15dB。经实地核查，发现F11、F12号风机组在运行时，由于风机偏航系统回转平台存在碳粉，导致风机运行偏航摩擦产生噪声。	属实	对异常设备立即停运并及时组织检修，消除噪声对附近居民正常生活的影响。	一是该项目产权单位盐池县中赢创能新能源有限公司于6月10日，对设备进行巡检和维护，对噪声超过《声环境质量标准》（GB3096-2008）Ⅰ类区域标准限值的异常设备停运。 二是6月12日，完成了已停运F11、F12号风机机组检修。经走访周边住户，反映风机噪声已不影响其生活。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
13	X3NX202506090002	投诉人于 2003 年 3 月与大水坑镇人民政府签订《盐池县草原承包经营合同书》，对西学良庙壕一带 480 亩草原承包经营 50 年，开展植树造林，种植灌木柠条，形成连片林地并通过相关部门检查验收。2017 年 2 月，同村村民赵某与草原管理人私自签订《土地征用合同》，有效期 5 年，侵占投诉人合法承包地 30 亩，改变土地用途实施开采砂石	盐池县	群众身边的生态环境问题	经核查： 1. 群众反映的“2017 年 2 月，同村村民赵某与草原管理人私自签订《土地征用合同》，有效期 5 年，侵占投诉人合法承包地 30 亩”问题不属实。2017 年 2 月 27 日，经共同草原经营承包者同意，村民张某将西学良自然村 30 亩草原租赁给赵某甲，双方约定土地租赁期限 5 年（自 2017 年 2 月 27 日至 2022 年 2 月 26 日），租赁费用 6 万元已全部兑现给共同草原经营承包者。 2. 群众反映的“改变土地用途实施开采砂石料矿产资源经营活动，实际占用、毁坏林地与草原植被近 60 亩”问题属实。2017 年，李某甲、赵某乙等人在租赁土地范围内进行砂石料违法作业，于 2017 年 2 月 22 日，被原盐池县国土资源局依法对李某甲无证开采砂石料进行立案查处。2018 年 9 月 3 日，原盐池县环境保护和林业局依法对李某甲、赵某乙等人擅自采挖石料破坏林地 4.617 亩、草地 96.68 亩进行了立案查处。 3. 群众反映的“2024 年 11 月，赵某将土地出卖给李某继续开采矿产，目前，赵某、李某侵占投诉人合法承包并种植柠条的土地面积达 180 亩”问题不属实。2016 年至 2017 年，经共同草原经营承	部分属实	2017 年、2018 年，原盐池县国土资源局、原盐池县环境保护和林业局已对“实际占用、毁坏林地与草原植被近 60 亩”问题依法立案查处，案件已办结。	一是针对反映的“实际占用、毁坏林地与草原植被近 60 亩”问题，2017 年、2018 年，原盐池县国土资源局、原盐池县环境保护和林业局已依法立案查处，案件已办结。 二是 6 月 10 日，调查组对该采砂场进行现场检查，未发现开采作业情况，现场要求该采砂场保持原状。	已办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
		料矿产资源经营活动，实际占用、毁坏林地与草原植被近 60 亩。2024 年 11 月，赵某将土地出卖给李某继续开采矿产，目前，赵某、李某侵占投诉人合法承包并种植柠条的土地面积达 180 亩。			包者同意，村民张某将西学良自然村 90 亩草原租赁给李某甲和赵某甲进行砂石料开采，2018 年由李某甲和赵某甲共同经营的盐池县砾岩商贸有限公司取得采矿许可证。2024 年 12 月 16 日，李某、赵某甲将盐池县砾岩商贸有限公司股权转让给李某乙、姚某用于矿产开发，双方未签订土地买卖协议。股权转让后，该公司未进行生产。因该矿山拟关闭退出，该公司作为生态修复责任制主体，对开采形成的矿坑正在进行生态修复治理。6 月 11 日，调查组委托盐池县光明房地产测量站对该采砂场砂石料实际开采面积进行航拍测量，该采砂场实际开采面积为 81.77 亩，均在采矿证核准的矿区及原草原租赁协议范围内。					
14	D3NX202506090007	盐池县大水坑镇新桥自然村红 39 号井场内有人非法盗采石油，就地掩埋油泥泥浆。	盐池县	群众身边的生态环境问题	经核查： 1. 群众反映的“吴忠市盐池县大水坑镇新桥自然村红 39 号井厂内有人非法盗采石油”问题不属实。经现场核查，红 39 井属于盐池县资源能源开发服务中心管理的地产油井，该中心在红 39 井区域设立固定基层服务站，常态化开展油井生产运行监督检查，并严格履行维修井审批管理，未发现有疑似盗采设备入场和非法盗采石油行为。经走访周边 5	部分属实	红 39 井负责人将挖掘出的疑似污废全部装袋称重并检测化验，按照固废类别进行相应处置。	6 月 11 日，盐池县资源能源开发服务中心、吴忠市生态环境局盐池分局现场要求红 39 井负责人武某，将挖掘出的疑似污废全部装袋称重，待检测结果出具后，按照固废类别进行相应处置，如涉嫌违法将依法依规处理。	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人处理情况
					户常住户，均反映未发现该井存在非法盗采石油行为。 2. 群众反映的“就地掩埋油泥泥浆”问题正在进一步核实。6月10日，盐池县相关部门现场组织挖掘红39井场，共布设点位27个，挖掘出疑似污染物约1.5吨，吴忠市生态环境局盐池分局委托宁夏天净时代环保有限公司对现场疑似污染物开展标准化集中取样作业，按照《工业固体废物采样制样技术规范》（HJ/T20-1998）对样品中的石油烃、石油溶剂等指标进行系统化检测分析，目前检测报告尚未出具。					
15	D3NX202506090065	吴忠太阳山开发区管委会将企业工业固废存放在河沿组，无防渗漏措施污染土壤；宁夏瑞科能源有限公司污水排放到滩河村荒地。	太阳山开发区	群众身边的生态环境问题	经核查： 1. 群众反映的“吴忠市太阳山开发区管委会将企业工业固废存放在河沿组，无防渗漏措施污染土壤”问题部分属实。河沿组位于太阳山镇潘河村南侧太升路北侧，2024年5月太阳山镇人民政府在该处投资建设垃圾中转场一座，主要用于临时存放周边村庄产生的建筑垃圾。6月11日核查发现，该垃圾中转场周边堆放部分建筑垃圾及不明固体废物，不明	部分属实	宁夏太阳镁业有限公司将该处堆存的还原渣转运至开发区固废填埋场进行填埋处置；潘河村村委会将该建筑垃圾中转场周边堆放的建筑垃圾进行清理；对潘河村荒地因山洪水和地下水冲刷的地段进行治理，并于6月25日前在泄洪沟涵洞处设置挡水堰，防范	一是宁夏太阳镁业有限公司已于6月16日，将该处堆存的还原渣共计63443.58吨全部清理完毕，吴忠太阳山开发区管委会已委托第三方正在对周边场地环境土壤和地下水进行监测，并根据后续监测结果开展生态修复治理工作。 二是潘河村村委会已于6月14日，将该建	阶段性办结	无

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
					固体废物性状与宁夏太阳镁业有限公司还原渣相似。通过进一步调查核实，确定该处堆存的固体废物为宁夏太阳镁业有限公司 2016 年左右填埋的还原渣，共计 63443.58 吨。 2. 群众反映的“宁夏瑞科能源有限公司污水排放到滩河村荒地”问题不属实。经对宁夏瑞科能源集团有限公司下辖的 3 家子公司进行排查，未发现存在暗管偷排污水及渗坑排放等违法行为。在对排洪沟排查时，发现因该区域地下水资源丰富，修建泄洪沟时为防止地下水水位过高将护坡毛石破坏，在底部两侧设计建设了地下水导排管，导排管内长年有地下水流出，沿泄洪沟在荒地形成流水冲刷痕迹，并非污水偷排所致。		周边企业突发水污染溢流造成下游生态破坏事件发生。	筑垃圾中转场周边堆放的建筑垃圾进行了清理。 三是吴忠太阳山开发区管委会联合红寺堡区太阳山镇对潘河村荒地因山洪水和地下水冲刷的地段进行治理，并于 6 月 25 日前在泄洪沟涵洞处设置挡水堰，防范周边企业突发水污染溢流造成下游生态破坏事件发生。		

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	问题类型	调查核实情况	是否属实	办结目标	处理和整改情况	是否办结	责任人被处理情况
16	D3NX202506090037	同心县河西镇上河湾村七档垃圾箱数量少，且垃圾回收不及时，导致垃圾箱附近堆放大量生活垃圾，异味扰民。	同心县	群众身边的生态环境问题	经核查：同心县河西镇上河湾村七档共有 7 个垃圾桶，桶内存有少量垃圾，延伸排查时发现有 3 处生活垃圾堆积点，堆放垃圾较多，清理不及时，现场有异味。	属实	同心县住建局要求第三方运营公司及时全面清理堆放垃圾，确保生活垃圾处理规范化、常态化。	一是同心县住建局于 6 月 10 日，约谈宁夏康洁为民环卫工程有限公司负责人，宁夏康洁为民环卫工程有限公司于当日对生活垃圾堆积点进行了清运。二是同心县河西镇人民政府于 6 月 10 日，约谈上河湾村村民委员会负责人，上河湾村于当日完成了垃圾清运并增设 5 个垃圾桶。三是对周边常住户进行回访，群众对办理情况表示满意。	已办结	无